

## قائمة ملخصات الأبحاث (عربي)

### رقم البحث (1) في القائمة

<b>Assessment of Physical and Mechanical Characteristics of Masonry Buildings Materials in Historic Military Towers in Alexandria – Egypt : A Case Study</b>	عنوان البحث باللغة الانجليزية
تقييم الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لمواد البناء المستخدمة في تشييد الأبراج الحربية التاريخية بمدينة الإسكندرية- مصر : دراسة حالة	عنوان البحث باللغة العربية
<b>Mohamed Kamal KHALAF &amp; Mohamed Mostafa ABDELMEGEED*</b>	أسماء المؤلفين
<b>International Journal of Conservation Science (ICS)</b>	المجلة
<b>Volume 9, Issue 4, October-December 2018: 677-688</b>	العدد وارقام الصفحات

### تقييم الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لمواد البناء المستخدمة في تشييد الأبراج الحربية التاريخية بمدينة الإسكندرية- مصر : دراسة حالة

من الأهمية بمكان قبل البدء في عمليات ترميم وتأهيل المباني الأثرية أن يتم دراسة وتحليل الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لمواد البناء المشيدة بها تلك المباني. وهو ما يحدث في مجال الطب حيث أن أى إجراءات العلاج للمرضى يجب أن يتم فيها اولا التشخيص الصحيح للمرض. وعادة ما تعطى الخصائص الفيزيائية والميكانيكية الوضع الراهن والحالة الحالية التي تكون عليها مواد البناء من وهن او ضعف من عدمة. ويعتبر الحجر الجيري ومونة الجير او الجبس هي أشهر مواد البناء التي استخدمت في تشييد الأبراج الحربية التاريخية بمدينة الإسكندرية بمصر.

والبحث يختص بتقييم الحالة الراهنة لمواد البناء التي استخدمت في تشييد الأبراج الأستحكامات الحربية بمدينة الإسكندرية والتي بمرور الوقت تعرضت مواد البناء هذه للعديد من عوامل التلف المختلفة والتي أدت الى تعرضها للعديد من مظاهر التلف التي أدت بدورها الى فقد للعديد من مواد ووحدات البناء هذه سواء للأحجار او المونة الرابطه.

وتقوم المنهجية العلمية بالبحث على تقييم الوضع الراهن لمواد البناء المستخدمه البرج (الطابية) رقم 3 الموجود في الإسكندرية - مصر والتي يعود تاريخ إنشاء هذه الطابية إلى القرن التاسع عشر . وفي الورقة البحثية تم عمل ربط وتفسير ليس فقط للخصائص الميكانيكية والفيزيائية والوضع الراهن بل أيضا أدت الى عمل ربط وتفسير العلاقة المتبادلة بين التغير في خصائص مواد البناء والظروف البيئية المحيطة ومظاهر التلف و التدهور التي تعرضت لها هذه الطابية نتيجة تعرضها لعوامل التلف المختلفة