



جامعة الفيوم

كلية الهندسة

قسم الهندسة الصناعية

التصميم الأمثل لشريحة العظام المصنعة من المواد المركبة باستخدام طريقة

الخوارزمية الوراثة وتحليل العناصر المحددة

إعداد:

المهندس/ محمد سالم السيد علي

رسالة مقدمة الي كلية الهندسة -جامعة الفيوم
كجزء من متطلبات الحصول علي

درجة الماجستير

في

العلوم الهندسية بقسم الهندسة الصناعية

تخصص هندسة التصنيع

كلية الهندسة – جامعة الفيوم

كلية الهندسة – جامعة الفيوم

2018

التصميم الأمثل لشريحة العظام المصنعة من المواد المركبة باستخدام طريقة
الخوارزمية الوراثة وتحليل العناصر المحددة

اعداد:

المهندس/ محمد سالم السيد علي

رسالة مقدمة الي كلية الهندسة -جامعة الفيوم
كجزء من متطلبات الحصول علي

درجة الماجستير

في

هندسة التصنيع

قسم الهندسة الصناعية

تحت إشراف

أ.م.د.محمد فهمي علي

استاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية – كلية الهندسة – جامعة الفيوم

(معار الي جامعة الأهرام الكندية)

.....

د.احمدصلاح عبد الموجود

مدرس بقسم الهندسة الميكانيكية – كلية الهندسة – جامعة الفيوم

.....

كلية الهندسة – جامعة الفيوم

2018

التصميم الأمثل لشريحة العظام المصنعة من المواد المركبة باستخدام طريقة
الخوارزمية الوراثة وتحليل العناصر المحددة

اعداد:

المهندس/ محمد سالم السيد علي

رسالة مقدمة الي كلية الهندسة -جامعة الفيوم
كجزء من متطلبات الحصول علي

درجة الماجستير

في

هندسة التصنيع

قسم الهندسة الصناعية

كلية الهندسة – جامعة الفيوم

اعتمدت بواسطة:-

المشرف الرئيسى

أ.م.د. محمد فهمي علي

أستاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية
كلية الهندسة – جامعة الفيوم
معار الى جامعة الأهرام الكندية

ممتحن

أ.م.د. رجب كمال فهمي

أستاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية
كلية الهندسة – جامعة بنى سويف

ممتحن

أ.م.د. أسلام هلالى عبدالعزيز

أستاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية
كلية الهندسة – جامعة الفيوم

كلية الهندسة – جامعة الفيوم

2018

الملخص العربي

تعتبر كسور الركبة من أكثر الكسور الشائع حدوثها في جسم الإنسان التي تحدث نتيجة للسقوط من المرتفعات أو الحوادث بشكل عام. يكثر حدوث هذه الكسور نتيجة للشكل النحيف الى تتميز به عظمة الركبة. يوجد طريقتان لعلاج كسور الركبة و يعتمد إختيار أى منهما على نوع الكسر (أفقى مكون من قطعتين – مائل من قطعتين – محيطى – مكون من أكثر من قطعه – مفتت) و حالة الكسر (فى مكانه – تحرك من مكانه) . فى حالة الكسور من النوع الأفقى و لم يتحرك طرفى الكسور من مكانهما تستخدم طريقه غير مباشره لعلاج مثل هذه الكسور مثل الجبس. أما فى حالة الكسور التي تحرك طرفيها من مكانهما فتستخدم طريقه مباشره لعلاجها مثل وسائل التثبيت الداخليه و غيرها.

تستخدم الشرائح (كأحد الوسائل التثبيت الداخلي) لتثبيت كسور الجهاز العظمى حيث تسمح بقوة ضغط مناسبه على طرفى الكسر. وتعتبر شرائح العظام الأكثر شيوعا للشفاء المباشر للعظام و لذلك فإن الهدف من استخدام هذه الاطراف الصناعيه هو الشفاء السريع للكسور و تحسين عمليه التئام طرفى الكسر. حيث تسمح هذه الشرائح ابقاء طرفى الكسر فى مكانها الصحيح بدون السماح بتواجد قوه شد تؤثر على سطح الكسر و تسمح بقوه ضغط على طرفى الكسر ليم تسريع عمليه الشفاء. و يمكن تصنيع هذه الشرائح من سبائك كلا من الصلب المقاوم للصدأ ، الكوبلت ، التيتانيوم أو المواد المركبه .

تمتلك الشرائح المعدنيه المصنعه من سبائك الحديد المقاوم الصلب مجموعه من الخصائص الميكانيكية المميزه مثل الصلابه العاليه، مقاومه عاليه للصدأ. ومع ذلك فان الصلابه العاليه لشرائح العظام التقليديه المصنعه من الصلب تخفف كثيرا من الضغط المؤثر على طرفى الكسر و قد تؤدي هذه الظاهره إلى عدم اتمام عمليه الشفاء بالشكل المطلوب و قد تؤدي ايضا الى اعاده كسر العظام و تثبيتها مره اخرى باستخدام الشرائح لتتم عمليه الشفاء بشكل مناسب. و ينتج أيضا عن إستخدام هذه الشرائح تشويش فى أشعه الرنين المغناطيسى.

ولذلك فقد قدمت الشرائح المصنعه من المواد المركبه لكى تعالج هذه المشكله . و قد اعتبرت الدراسات الميكانيكيه و الحيويه المواد المركبه كماده بديله لأستخدامات شرائح العظام المختلفه هادفه لتقليل تأثير ظاهره تقليل الضغط على طرفى الكسر الناتجه من استخدام المعادن ذات الصلابه العاليه مثل الصلب فى معالجه كسور الجهاز العظمى .

لذلك فإن الهدف من هذه الدراسة هو ايجاد التصميم الأمثل لشرائح العظام المصنعه من المواد المركبه و التى تستخدم فى معالجه كسور العظام على أساس تقليل ظاهره حجب الضغط عن طرفى الكسر . وكذلك حساب الأجهادات الواقعه على هذه الشريحة باستخدام طريقه تحليل العناصر المحدوده .

يمكن ايجاد التصميم الامثل لشرائح العظام باستخدام طريقه الخوارزميه الوراثيه الذى يزيد من قدره الشريحه على تحمل الاحمال بأقل تكلفه و أقل وزن .وتعتبر عدد من الطبقات المكونه للشريحه وزوايا رص الألياف، و حجماً للألياف وسمك الطبقة هي المتغيرات الأولية لأيجاد التصميم الأمثل فيالمشكلة الحالية.

الخوارزمية الوراثية هي أسلوب يمكن استخدامه كطريقه لأيجاد التصميم الأمثل للمواد المستخدمه فى تطبيق ما . فهذه الطريقه تحدد الأبعاد ، المتغيرات المتعلقة بالشكل و البعد الهندسى التى تزيد من قدره الماده على أداء وظيفتها تحت ظروف معينه .