

البحث رقم (2)

Failure Mode and Effects Analysis of CIGS Thin Film PV Modules Using Thermography Analysis and IV Measurements		عنوان البحث :
الكهروضوئية ذات الأغشية الرقيقة باستخدام تحليل CIGS تحليل وضع الفشل وتأثيرات وحدات التصوير الحراري وقياسات الجهد والتيار		
Khaled H. Ibrahim , Reham A. Eltuhamy, Mohamed Rady, Haitham A. Mahmoud		المؤلفون
International Journal on Energy Conversion (IRECON), Vol. 9, no. 1, 2021, pp. 17-28.		تفاصيل النشر
January 2021		تاريخ النشر
		أشتقاق البحث
Cited in Scopus, 2020, SJR: 0.26	ISSN 2281-5295	التصنيف
		ملخص البحث
<p>تتناول هذه المقالة تقارير عن أوضاع الفشل وتحليل التأثيرات لوحدات الأغشية الرقيقة CIGS في محطات الطاقة الكهروضوئية. يتم تحليل الأعطال الشائعة في محطة طاقة كهروضوئية صغيرة تتكون من 85 وحدة من الوحدات الكهروضوئية من النحاس إنديوم غالسيوم سيلينيد (CIGS) تحت ظروف خارجية باستخدام فحص التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء وقياسات الجهد الحالي. يتم إجراء استخراج الميزات الإحصائية للصور الحرارية لاكتشاف الأخطاء والتشخيص بالارتباط مع القياس الرابع لفهم علاقة فقدان الطاقة للوحدات النمطية بالتوقعات الحرارية. تم تحسين قدرة استخراج الميزات الإحصائية لتحديد الوحدات التي بها أكثر من خطأ واحد من خلال التحليل الدقيق لمخططاتها البيانية وقياسات I-V. تم إنشاء مصفوفة تصنيف عامة لـ CIGS لاكتشاف الأخطاء وتشخيصها باستخدام الميزات الإحصائية والقياسات. IV تعتبر المصفوفة مفيدة جداً للتشغيل وتخطيط الصيانة لمحطات الطاقة الكهروضوئية.</p>		